

Zakres prac - remont schodów zewnętrznych i podestów

Budynek mieszkalny przy ul. Stróżyńskiego 15A

Podest wejściowy

- zerwanie wszystkich warstw (płytki lastriko, posadzka betonowa, izolacja wodoszczelna z papy 2 warstwy, okapnik z blachy tytan cynk
- wycięcie styropianu w narożu podestu ze ścianą budynku
- oczyszczenie podłoża posadzki + zagrunтовanie
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej (dwie warstwy) z wywinieciem na ściany
- zamontowanie obróbki blacharskiej tytan-cynk, przy drzwiach wejściowych + okapnik
- wykonanie wylewki cementowej gr. 7 mm zbrojonej przeciwskurczowo, dylatowanej
- wykonanie elastycznej powłoki wodoszczelnej np. ceresit CE-166
- ułożenie taśmy uszczelniającej w narożach i na dylatacji
- ułożenie płytek granitowych płomieniowanych (gr. 20mm) zaprawa wysokoelastyczna
- uzupełnienie styropianu w narożu podestu ze ścianą
- malowanie wraz z oczyszczeniem z rdzy i zabezpieczeniem środkiem antykorozyjnym balustrad
- wywóz materiałów z rozbiórki

Biegi schodowe 15A i 15 B

- zerwania płytek lastriko
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie elastycznej powłoki wodoszczelnej np. ceresit CE-166 wraz z podestami)
- ułożenie płytek granitowych płomieniowanych (gr. 20mm) zaprawa wysokoelastyczna
- cokoliki z granitu płomieniowego (gr. 10mm)
- wywóz materiałów z rozbiórki

Prace inne 15A i B

- uzupełnienie tynku żywicznego ścian cokołowych
- miejscowe wyrównanie chodnika z kostki betonowej